

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

*БУ «Музей геологии, нефти и газа» (ул. Чехова, 9),
содержащий конструктивные решения здания
и прилегающей территории.*



2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

4.0. Директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В.П. Фризен
А.А. Латыпов

«14»

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 11



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: БУ «Музей геологии, нефти и газа».

1.2. Адрес объекта: 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 5 этажей, в том числе технический и антресольный этажи, общей площадью здания: по наружному обмеру – 7 862 кв.м, по внутреннему обмеру – 7 226,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 697,0 кв. м

1.4. Год постройки здания: 2003г., последнего капитального ремонта 2008г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный - 2020г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа», БУ «Музей нефти и газа».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
Государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

ул. Мира, 14 а, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628006.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Деятельность в области культуры, Музей (научно-исследовательская, культурно просветительская деятельность).

2.2. Виды оказываемых услуг:

Комплектование, учет, хранение, изучение и популяризация памятников истории и культуры и природных объектов. Экскурсионное обслуживание населения.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске;

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Нарушениями зрения;

Нарушениями слуха;

Нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

Ежедневная (средняя) посещаемость музея 125 человек. Пропускная способность до 300 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться по двум направлениям: до остановки «Водолечебница» и остановки «ЮГУ». Переход через проезжую часть дороги осуществляется по подземному

пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой «ЮГУ».
Маршрут движения до остановок осуществляет городской
специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Водолечебница» - 71,8
м, от остановки транспорта «ЮГУ» - 129,7 м

3.2.2. время движения (пешком) от остановки транспорта «Водолечебница» -
3,45 мин., от остановки транспорта «ЮГУ» - 4,15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пешеходный переход
оборудован подъемной площадкой для инвалидов-колясочников).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов обеспечена ДЧ-И (Г,С,У) с учетом форм обслуживания, организационных мероприятий вариант организации доступности объекта «ДЧ-И (Г,С,У)».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется замена вышедшего из строя лифта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждаются
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждаются
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Не нуждаются

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

Вопрос замены лифта находится на рассмотрении у вышестоящего органа.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Доступность объекта вариант «А».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Вариант «ДП-В».

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 24.06.2021 г. zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» июня 2021г.
2. Акта обследования объекта: № 11 от «24» июня 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ «Музей геологии, нефти и газа»

А. В. Цаньков

«24» 06 2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
№ 11

г. Ханты-Мансийск

«24» 06 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: БУ «Музей геологии, нефти и газа».

1.2. Адрес объекта : 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 5 этажей, в том числе технический и антресольный этажи, общей площадью здания: по наружному обмеру – 7 862 кв.м, по внутреннему обмеру – 7 226,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 697,0 кв. м

1.4. Год постройки здания: 2003г., последнего капитального ремонта 2008г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный - 2020г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа», БУ «Музей нефти и газа».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Режим работы музея:

среда- воскресенье с 11-00 час до 19-00 час;

понедельник-вторник выходные дни.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту):
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях: до остановки «Водолечебница» и остановки «ЮГУ».
Переход через проезжую часть дороги осуществляется по подземному пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой «ЮГУ».
Маршрут движения до остановок осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Водолечебница» - 71,8 м, от остановки транспорта «ЮГУ» - 129,7 м

3.2.2. время движения (пешком) от остановки транспорта «Водолечебница» - 3,45 мин., от остановки транспорта «ЮГУ» - 4,15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пешеходный переход оборудован подъемной площадкой для инвалидов-колясочников).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе основных категорий инвалидов**	Приложение № на плане	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Схема №3 №1,2, 3	№ 1,2,3а,7,33
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	Схема №3 №4,5,6 План 2 эт. №1	№ 3,5,6,9,9а,9б
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)	Требуется замена вышедшего из строя лифта.	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	План 1 эт. План 2 эт. План 3 эт. №3	№ 15,16,17,18, 19,20,21,22, 25,26,34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	План 2 эт. №4	№ 23,24,31,32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	План 2 эт. План 3 эт. №1-4	№ 4,8,9,11, 11а,13,15,16 18,19,26, 27,28,30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	Схема №1 Схема №2	№ 33,33а

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов обеспечена ДЧ-И (Г,С,У), с учетом форм обслуживания, организационных мероприятий вариант организации доступности объекта – «Б».

4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется замена вышедшего из строя лифта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждаются
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждаются
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Не нуждаются

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021-2022 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Вариант «А»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В – доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников и др.) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектной-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается.

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата zhit-vmeste.ru 24.06.2021 г

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 5 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 6 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 8 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 12 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 4 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 15 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте	на ___ 39 ___ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на ___ 3 ___ л.
Другие (Схема)	на ___ 3 ___ л.

Руководитель рабочей группы

Начальник СХО и ЭЗ

БУ «Музей геологии, нефти и газа» _____ А.С. Багдасарян

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по науке

БУ «Музей геологии, нефти и газа» _____ И.А. Яшков

Представители общественных

Организаций:

Заместитель председателя

РОДИК ХМАО – Югры

«Преобразование»

_____ Д.И.Бичуков

УТВЕРЖДАЮ
Директор
БУ «Музей геологии, нефти и газа»

А.В.Наньков
«24» 06 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 11

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: БУ «Музей геологии, нефти и газа».

1.2. Адрес объекта: 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 5 этажей, в том числе технический и антресольный этажи, общей площадью здания: по наружному обмеру – 7 862 кв.м, по внутреннему обмеру – 7 226,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 697,0 кв. м

1.4. Год постройки здания: 2003г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
капитальный - 2020г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа», БУ «Музей нефти и газа».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
Государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

ул. Мира, 14 а, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628006.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Деятельность в области культуры, Музей (научно-исследовательская, культурно просветительская деятельность).

2.2. Виды оказываемых услуг:

Комплектование, учет, хранение, изучение и популяризация памятников истории и культуры и природных объектов. Экскурсионное обслуживание населения.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске;

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Нарушениями зрения;

Нарушениями слуха;

Нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

Ежедневная (средняя) посещаемость музея 125 человек. Пропускная способность до 300 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях: до остановки «Водолечебница» и остановки «ЮГУ». Переход через проезжую часть дороги осуществляется по подземному переходу, расположенному вблизи остановки «ЮГУ» по ул. Чехова. Маршрут движения до остановок осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Водолечебница» - 71,8 м, от остановки транспорта «ЮГУ» - 129,7 м

3.2.2. время движения (пешком) от остановки транспорта «Водолечебница» - 3,45 мин., от остановки транспорта «ЮГУ» - 4,15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Подземный пешеходный переход оборудован подъемной площадкой для инвалидов-колясочников.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001):

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется замена вышедшего из строя лифта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждаются
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждаются
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Не нуждаются

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано с Региональным общественным движением инвалидов-колясочников ХМАО-Югры «Преобразование»

Заместитель председателя

РОДИК ХМАО-Югры «Преобразование»


Д.И.Бичуков

Начальник

Службы хозяйственного обеспечения

и эксплуатации зданий

тел. 89028284601


А.С. Багдасарян

(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Схема №3 №1	№2- №33	-	-		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема №3 №3	№2 №7	-	-		
1.3	Лестница (наружная)	есть	Схема №3 №4	№3а	-	-		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Схема №3 №2	№1	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-В	Схема №3 №1-4	№1,2,3а №7 №33	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к объекту, не нуждается в адаптации.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Схема №3 №4	№3	-	-		
2.2	Пандус (наружный)	есть	Схема №3 №5, №6	№5- №6	-	-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	План 2 эт. №1	№9	-	-		
2.4	Дверь (входная)	есть	,	№9 №9а				
2.5	Тамбур	есть	План 2 эт. №1	№9б	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная зона в здание	ДП-В	План 2 эт. План 3 эт. №1	№3,5,6, 9,9а,9б	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание не нуждается в адаптации.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	План 2 эт. №2	№10	-	-		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	План 2 эт. №2	№10	-	-		
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	План 2 эт. №2	№13,14	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	План 2 эт. План 3 эт. №5	№26				Требуется замена вышедшего из строя лифта.
3.5	Дверь	есть	План 2 эт. №2	№9а	-	-		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	План 2 эт. План 3 эт. №2	№21, 22,25				
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)	План 2 эт. План 3 эт. №2,5	№10,13, 14,12,21, 22,25,26, 9а	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания не нуждается в дополнительной адаптации, для оповещения инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется произвести замену вышедшего из строя лифта и установить звуковое оповещение в лифтовой кабине.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)	План 2 эт. План 3 эт. №2,5	№10,13, 14,12,21, 22,25,26, 9a	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания не нуждается в дополнительной адаптации, для оповещения инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется произвести замену вышедшего из строя лифта и установить звуковое оповещение в лифтовой кабине.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

зона обслуживания инвалидов

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	План 1 эт. План 2 эт. План 3 эт. №3	№15,16, 17,18, 19,20,34	-	-		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	План 1 эт. План 2 эт. План 3 эт. №3	№21,22, 25,26,12	-	-		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДП-В	План 1 эт. План 2 эт. План 3 эт. №3	№15-22, №12, №26,26,34	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания не нуждается в дополнительной адаптации.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	План 2 эт. №4	№23,24 №31,32	-	-		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-В	План 2эт. №4	№17- №18а	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение здания не нуждается в дополнительной адаптации.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 11
от «24» 06 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

БУ «Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	План 2 эт. План 3 эт. №1-№4	№8,9,11,11а,	-	-		
6.2	Акустические средства	есть	План 2 эт. План 3 эт. №1-№4	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	есть	План 2 эт. План 3 эт. №1-№4	№4,13,15, 16,18,19, 26,27-30	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи	ДП-В	План 2 эт. План 3 эт. №1-№4	№4,8,9 №11,11а,13,15 №16,18,19,26 №27-30	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации не нуждаются в дополнительной адаптации.

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы культуры БУ «Музей геологии, нефти и газа»**

24.06.2021

1. Наименование организации

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Музей геологии, нефти и газа»

2. Краткие сведения о составе объекта ул. Чехова, 9

Одно здание

(количество зданий)

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

24.06.2021 года.

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)

Соответствует

(соответствует, не соответствует)

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Да

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плана финансово-хозяйственной деятельности)

Все мероприятия выполнены

7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

Да

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта
(заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

у – инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				Ограждения

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
				нет
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более		-
- информация об объекте	наличие	есть		-
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				есть
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о, с, г, у	соответствует
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места для инвалида)	к	2
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	соответствует
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	соответствует
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более		соответствует
- указатели направления движения	наличие	есть		есть
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть		есть
- места отдыха	наличие	есть		есть
Открытая лестница:				есть
- высота подъёма	м			-
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92		есть
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть		есть
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть		есть
Пандус на рельефе				нет
- высота подъёма одного марша	м	0,8 и менее		-
- уклон	%	1:20 и менее		-
Поручни с двух сторон		наличие		-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7		-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				есть
Высота площадки	м	справочно		1.30
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к, о, с, г, у	5.00
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к, о, с, г, у	2.20
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с, г, у	есть
Навес	наличие	Есть		нет
Информация об объекте	наличие	Есть	к, о, с, г, у	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Лестница наружная				есть
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	есть
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть		есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,9
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть		есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть		есть
Пандус наружный				есть
Уклон	%	1:20 и менее	к	1:10
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	к	1,05
Высота подъёма одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	1.30
Разворотные площадки:				есть
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более		-
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более		-
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более		-
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более		-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более		-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более		-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0.7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0.92	о	0.9
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	есть
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	есть
Наружный подъёмник	наличие	Есть	к	нет
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	есть
Тамбур				есть
Глубина	м	1,8 и более	к	2,52
Ширина	м	2,2 и более	к	2.47
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	-
- ширина дверного проёма в свету	м	0,9 и более	к, о	0,90
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	0.015
Лестница на уровень 1-го этажа				есть
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,85-0,92

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				есть
Ширина марша	м	1,0 и более	к	1.0
Уклон	%	1:20 и менее	к	1:18
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	1,5 и более
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	1.08
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	есть
Пандус переносной	наличие	есть	к	нет
Подъёмник для инвалидов				нет
- стационарный	наличие		к	-
- мобильный	наличие		к	-
Коридоры/холлы				есть
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1.2 и более
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	1.5 и более
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	1,5 и более
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	есть
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	есть
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	есть
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	есть
Тактильная схема	наличие	есть	с	есть
Место отдыха и ожидания:				есть
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	нет
Лестница, перепады высот на этаже (вход в конференц-зал)				есть
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	нет
Пандус внутренний на этаже				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	8 и менее	к	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	-
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	1.0
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть		есть
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
<i>Лифт пассажирский</i>				Не исправен, требуется замена лифта.
<i>Кабина:</i>				
- длина	м	1,4 и более	к	2.86
- ширина	м	1,1 и более	к	1.2
- ширина дверного проёма	м	0,8 и более	к	1.0
- поручни	наличие	есть	о	есть
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	есть
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	нет
Знак доступности	наличие	есть	к	есть
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		есть
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок		гардероб		
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	1
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	соответствует
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				нет
Ширина проёма двери в свету	м	0,9 и более	к	-
Высота порога	м	0,025 и менее	к	-
Информация тактильная	наличие	есть	с	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	-
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	-
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением				есть
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	соответствует
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	соответствует
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				нет
Длина	м	1,8 и более	к	-
Ширина	м	1,6 и более	к	-
Место для сидения	наличие	есть	о	-
Крючки для костылей	наличие	есть	о	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				есть
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	2
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	есть
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	2 и более
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	-
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				есть
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	есть
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проёма	м	0,9 и более	к, о	0,9
Раковина:				есть
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	соответствует
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	соответствует
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	соответствует
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				нет
- количество кабин	ед.	справочно		-
- знак доступности кабины <i>(при необходимости)</i>	наличие	есть	к	-
- ширина дверного проёма	м	0,9 и более	к, о	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	-
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	-
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	-
т ч откидные	наличие	есть	к	-
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	-
- крючки для костылей	наличие	есть	о	-
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей)

ДУ – доступно условно

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закреплённого специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи) есть, приказ от 09.09.2016 № 276/1-ОД «О назначении ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам различных категорий в БУ «Музей геологии, нефти и газа», проведение инструктажей с работниками учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг

11. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно)

ДЧ-И (К,О,Г,С,У) - доступно частично избирательно


12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащённых за счёт средств Программы.

- произвести замену вышедшего из строя лифта;
- установить в кабине лифта речевого информатор серия «Говорящий лифт» (Talking Elevator).

13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 2 слайдах (направляется в электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: KrelOG@admhmao.ru)

14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста организации, заполнившего настоящую справку об объекте
Багдасарян Армен Степанович начальник службы хозяйственного обеспечения и эксплуатации зданий, тел: 89028284601

Директор БУ «Музей геологии, нефти и газа»



подпись

А.В. Паньков

расшифровка подписи

Специалист БУ «Музей геологии, нефти и газа», ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы бесбарьерной среды




подпись

А.С. Багдасарян

расшифровка подписи

Представители общественных организаций



подпись


Д.И. Бичуков

расшифровка подписи

Представитель Департамента
автономного округа - Югры

культуры

Ханты-мансийского



подпись

О.Г. Крель

расшифровка подписи







**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА»**


ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Среда – воскресенье с 11-00 до 19-00


Понедельник, вторник – выходной

Санитарный день - последний четверг месяца

Музей геологии, нефти и газа
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск, ул. Советская, д. 10
Тел: (010) 33-33-33, 33-33-34
Факс: (010) 33-33-35
E-mail: info@hmgk.ru
Сайт: www.hmgk.ru







БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА»


УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
«НЕФТЯНОЙ» МУЗЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. МУЗЕЙНЫЙ ФОНД НАСЧИТЫВАЕТ
БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ, КОЛЛЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА, РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. ТОЛЬКО
ЗДЕСЬ МОЖНО У ВИДЕТЬ НЕПОВТОРИМЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ, УЗНАТЬ
ОБ ИСТОРИИ НЕФТЯНОГО ОСВОЕНИЯ КРАЯ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИКОЙ,
КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОТЕ ГЕОЛОГИ И НЕФТНИКИ.

📍 г. ХАНТЫ-МАНСКИЙ, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 9

☎ +7 (3467) 33-29-06

🌐 www.muзgeo.ru








Объект находится
под видеонаблюдением

Осуществляется пропускной
и «путиобъектовый» режим

Охраняется ООО ЧОП
«Арсенал»




БУ «Музей геологии, нефти и газа»




МУЗЕЙ
ГЕОЛОГИИ,
НЕФТИ И ГАЗА
















Festivals

Радиоприёмник «Фестиваль»


Радиоприёмник высшего класса «Фестиваль» - первый ламповый приёмник с возможностью дистанционного управления

проводной пульт





«БУ Музей геологии, нефти и
Переоорудование санитарной комн






Формо 3





Схема №2


план 1- этаж



РФ	ДФГЗЦ, Ханты-Мансийск	Инвентарный №
Лист №	Потажный план ул. Чехова - Дзержинского	Масштаб 1:300
Дата	Исполнитель	Подпись
27.06.03	Кульчицкий Р.В.	
	Проверен	Аскаров И.И.
	Директор	Лебедева В.А.


[Handwritten signature]

план 2- этаж



РФ	ДФУЗ 14. Ханты Мансийск "Юг-техиниэарганизация"		Инвентарный №
Лист №	Потажный план ул. Чахова, Дзержинского		Масштаб 1:300 Подпись
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	
27.06.03	Тезник Ивонен	Кульчицкий Р.В. Аскаров И.А.	<i>Кульчицкий Р.В.</i>
	Директор	Лебедева В.П.	<i>Лебедева В.П.</i>

план 3- этаж



РФ	ДФИ ЦУ. Ханты Мансийск "Юр.тартихивнаризация"		Инвентарный №
Лист №	Потажный план ул. Чехова, Дзержинского		Масштаб 1:300 Подпись
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	
27.06.03	Тетиник Павлов	Кульчинский Р.В. Аскарон П.П.	
	Директ-р	Лебедев В.А.	